


## Ich bekomme die Fehlermeldung "System Extension Blocked" nach der Installation der RME-Software

Ab macOS 10.13 'High Sierra' hat Apple ein System eingeführt, das automatisch verhindert, dass Benutzer Software installieren, die nicht aus dem App Store heruntergeladen wurde, es sei denn, der Benutzer lässt dies manuell über die Systemeinstellungen zu. Sobald der Benutzer die Installation manuell erlaubt hat, wird die gesamte andere Software dieses Entwicklers automatisch zugelassen, ohne die Schritte wiederholen zu müssen.



Möglicherweise sehen Sie die obige Fehlermeldung, nachdem Sie eine RME-Software installiert und den Computer neu gestartet haben. Zu diesem Zeitpunkt funktioniert Ihr RME-Gerät wahrscheinlich nicht richtig. Um das Problem zu beheben, gehen Sie wie unter der Fehlermeldung angegeben zu Apple Logo > Systemeinstellungen > klicken Sie auf "Sicherheit und Datenschutz". Klicken Sie dort unten in der rechten unteren Ecke auf die Schaltfläche "Erlauben".



Bitte beachten Sie, dass diese Schaltfläche nicht zwingend angezeigt wird. Sollte dies der Fall sein, müssen Sie möglicherweise unsere Software neu installieren und hier nochmals nachsehen. Wenn die "Erlauben" Schaltfläche innerhalb von 30 Minuten nach der Treiber-Installation NICHT gedrückt wird, sollte der Treiber neu installiert werden um diese Schaltfläche neu erscheinen zu lassen.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support: [support@rme-audio.de](mailto:support@rme-audio.de)

Ursprüngliche Informationen von Apple:

[https://developer.apple.com/library/content/technotes/tn2459/\\_index.html](https://developer.apple.com/library/content/technotes/tn2459/_index.html)